

**KONDISI PRASARANA DERMAGA SUNGAI DAN PENYEBERANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No.	Nama Dermaga	Nama Alur Sungai	Kab/Kota	Jumlah	Dermaga						Fasilitas Dermaga			
					Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M2)	Konstruksi	Tahun Pembuatan	Terminal R. Tunggu (M2)	Lap. Parkir (M2)	Kantor (M2)	Fasilitas Umum (M2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Mahakam Hilir	Mahakam	Samarinda	2	160.5	28	4,494	Besi/Kayu	1993 1975 1992 1996	150	419	44.27	4.65	
2	Mahakam Hulu	Mahakam	Samarinda	7	399.3	22	8,785	Besi/Kayu Kayu Besi Besi/Kayu Kayu Kayu	1993 1993 1976 1976 1987 1976 2012	196	705	106	- 33	
3	Harapan Baru	Mahakam	Samarinda	1	227	12.3	709.5	Besi/Kayu Besi/Kayu Kayu	1976 1976 1997	-	1.365	48	-	
4	Samarinda Seberang	Mahakam	Samarinda	1	50.75	7.1	178.3	Besi/Kayu Kayu	2014 2015	72	-	12	-	
5	Loa Janan	Mahakam	Samarinda	1	23	3.7	168	Kayu	1995	36	138	13.34	-	
6	Melayu	Mahakam	Kukar	1	30	15	450	Kayu	1990	12	240	12	-	

7	Tepian Pandan	Mahakam	Kukar	1	12	4	48	Kayu	1986	4	-	4	-
8	Muara Kaman	Mahakam	Kukar	1	16.8	4	67	Kayu/Besi	1994 2009	12	-	24	-
9	Muara Muntai 0°21'708" LS 116°23'990" BT	Mahakam	Kukar	1	26	4	104	Besi	1986 .... sd 2012	-	-	-	-
10	Handil II	Mahakam	Kukar	1	33	10	330	Kayu	1980	40	144	16	-
11	Sungai Meriam	Mahakam	Kukar	1	26	6	156	Kayu	1986	40	-	9	-
12	Kota Bangun 0°16'078" LS 116°35'168" BT	Mahakam	Kukar	1	18	4	72	Kayu	1990	12	-	-	-
13	Muara Ancalong	Kedang Ka.	Kutai Timur	1	8	3	24	Kayu/Besi	1996	-	-	24	-
14	Muara Wahau	Kedang Ka.	Kutai Timur	1	27	6	162	Kayu	1989	16	-	6	-
15	Melak 0°13'805" LS 115°49'387" BT	Mahakam	Kutai Barat	1	24	4	96	Kayu/Besi	1994 2005-2009 2010-2011	-	-	24	-
16	Tering	Mahakam	Kutai Barat	1	30	4	120	Kayu/Besi	1998	-	-	-	-
17	Long Iram	Mahakam	Kutai Barat	1	36	3	94	Kayu/Besi	2001	-	-	-	-
18	Long Bagun	Mahakam	Kutai Barat	1	30	4	120	Kayu/Besi	1999	-	-	-	-

